

R4
10k
R2
33k
Q1
BC547
D2
1N4148
Q2
BC547
PL13
statt U13 auf DCG
R5
4k7
C1
2n2
DCG Bugfix
zu U6/Pin 2 (Verbindung R17/R18) DCG
PL1
R3
10k
D1
1N4148
U10
LF411
sonstige Änderungen auf DCG-Platine:
C12 = 150p
R35 = 2k2
R40 entfällt
C24 entfällt
D4 und (falls vorhanden) D8 entfällt
R1
1k
PL10
statt U10 auf DCG